

スタートアップガイド

G-TRACE Lightのインストールは、必ず本書の手順に従って行ってください。本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。




Windows XPの場合


ソフトウェアをインストールする

※注意！インストールは、必ず本機とパソコンを接続する前に行ってください。

- 1 G-MEN α 対応版セットアップCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。



- 2 「G-TRACE Light」のインストール準備をしています



- 3 「G-TRACE Light」のセットアップが開始されます。




「次へ」をクリックします。

- 4 使用許諾契約の確認を行います。



使用許諾の内容を確認し、同意いただける場合には「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

- 5 インストール先のフォルダを選択します。



このフォルダにインストールする場合には、「次へ」をクリックしてください。別のフォルダにインストールする場合は、「変更」をクリックします。

- 6 インストールするユーザーを選択します。



「このコンピュータを使用するすべてのユーザー」を選択し「次へ」をクリックします。

- 7 プログラムをインストールする準備ができました。




「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。

- 8 G-TRACE Lightをインストールしています。



選択したプログラム機能をインストールしています。

- 9 デバイスドライバのインストールウィザードの開始。



このウィザードでは、いくつかのコンピュータデバイスを動作させるために必要なソフトウェアドライバをインストールします。

続行するには「次へ」をクリックしてください。

- 10 ドライバをインストールしています。



しばらくお待ちください。
完了するまで時間がかかることがあります。

- 11 G-TRACE Lightをインストールしています。



G-TRACE Lightをインストールしています。
しばらくお待ちください。

- 12 インストールを完了しました。



G-TRACE Lightを正常にインストールしました。
「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。


- 13 ショートカットアイコンの確認



デスクトップ画面上にG-TRACE Lightのショートカットアイコンが自動的に作成されます。

接続方法



1. パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
2. 新しいハードウェアの検索を開始する。
3. 新しいハードウェアのインストールを完了する



パソコンと接続する(新しいハードウェアの検索)


※注意！本機を使う時は、付属のUSBケーブルをお使いください。

1 本機とパソコンを接続します。



本体のUSBコネクターとパソコンのUSBポートを付属のUSBケーブルで接続します。


2 新しいハードウェアの検索ウィザードを開始します。



「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。


※このウィザード画面はWindowsXPです。

3 「ACCEL G-MENをインストールします。



「一覧または、特定の場所からインストールをする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

4 検索とインストールのオプションを選んでください。



「次の場所で最適のドライバを検出する」を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM)などを検索」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

5 ソフトウェアをインストールしています。




USB Serial Converterをインストールしています。

6 インストールを続行します。

WindowsXPとの互換性についての表示がです。

USB Serial Converterの注意画面がでも「インストール停止」は押さないでください。必ず「続行」を選択してください。



「続行」をクリックします。


※注意!「インストールの停止」をクリックすると、ドライバのインストールを失敗します。必ず「続行」をクリックしてください。

7 「USB Serial Converter」のインストール終了。




「完了」をクリックしてください。

8 新しいハードウェアの検索ウィザードを開始します。




「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

9 「USB Serial Port」のインストールを開始します。



「一覧または、特定の場所からインストールをする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

10 検索とインストールのオプションを選んでください。




「次の場所で最適のドライバを検出する」を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM)などを検索」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

11 ソフトウェアをインストールしています。



「USB Serial Port」のインストールをしています。

12 インストールを続行します。



「続行」をクリックします。

※注意!「インストールの停止」をクリックすると、ドライバのインストールを失敗します。必ず「続行」をクリックしてください。

13 「USB Serial Port」のインストール終了。



「完了」をクリックしてください。

サポートセンターへのお問い合わせ

- サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。お知らせいただく内容
- 1.お客様の住所、氏名、電話番号
- 2.ご使用の製品型名
- 3.ご使用環境(接続されている機器の型名)
- 4.現在の症状(こんな場合に、こんな現象になり、現在はこの様な状況に)を詳しくお伝えください。

サポートセンター
TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117
お問い合わせ 月曜日～金曜日(祝日、弊社休日は除く)
9:00～12:00 13:00～17:00