



- ・温度が極端に高い場所(直接日光があたりような場所、暖房機器の近く)
- ・温度が極端に低い場所(冷蔵庫の中、寒冷地帯のような場所)
- ・水気の近く(風呂場、水上、海上、水中、海中)
- ・酸、アルカリ、有機溶剤、機械油、腐食性ガス等の影響がある場所

■修理品の送り先
〒399-0034
長野県松本市野溝東1-2-12
株式会社スリック「G-MEN」修理係 宛

各部の説明

表面

コーナールダー

液晶画面

3軸方向指示マーク

底面

USB端子 (Type-C)

裏面

取付固定金具用ネジ穴

電池蓋

電池ケース

単3アルカリ乾電池 (LR6×2)

電池の入れ方

1

裏蓋を開ける

【+】ドライバーでネジをゆるめ蓋を開けます。

2

裏蓋を取り外す

電池を入れる準備をします。

3

電池を入れる

付属の単3アルカリ乾電池 (LR6×2個) を収納部の ⊕ ⊖ の表示のとおりに入れます。

4

裏蓋を閉める

蓋を閉めネジを完全に閉めます。

パソコンとの接続

1

コネクタキャップを開ける

本体USB端子 (Type-C) のコネクタキャップを開けます。

2

USBケーブルの接続

付属USBケーブルのUSB端子 (Type-C) 側をコネクタに挿入します。

3

パソコンとの接続

付属USBケーブルのUSB端子 (Type-A) 側をパソコンのUSBコネクタに挿入します。

4

パソコンと通信

G-MENのアプリケーションがインストールされたパソコンと通信します。

取付固定金具の取り付け方

1

取り付け方向

この方向で付属の固定金具を取り付けます。

2

固定金具の取り付け

付属の固定金具をネジでとめます。

3

両側に取り付ける

付属の固定金具を両側にネジでとめて取り付けます。

4

被測定物に固定する

被測定物に合うネジで両側の固定金具を固定します。

液晶表示の説明			
表示の種類	設定の種類	表示例	動作表示・補記
工場出荷初期値	GR100d・GL100d	151m29.5℃45%	記録間隔1秒 サンプリング1msecと温度湿度が交互に表示される
	GR01d・GL01d GR16d・GL16d	151m29.5℃45%	記録間隔1秒 サンプリング1msecと温度湿度が交互に表示される
1Sは記録間隔1秒 1mはサンプリング周期を表し 記録間隔が1分の場合は1Mと表示			

サンプリング周期と応答周波数の関係			
サンプリング周期	応答周波数	表示	トレースモード設定時の表示
1msec	100Hz	151m	TRC1m/ / = \ 交互表示
〃	70Hz	1541m	TRC41m/ / = \ 交互表示
〃	45Hz	1581m	TRC81m/ / = \ 交互表示
〃	25Hz	1561m	TRC61m/ / = \ 交互表示
2msec	100Hz	152m	TRC2m/ / = \ 交互表示
〃	70Hz	1522m	TRC22m/ / = \ 交互表示
〃	45Hz	1542m	TRC42m/ / = \ 交互表示
〃	25Hz	1582m	TRC82m/ / = \ 交互表示
5msec	100Hz	155m	TRC5m/ / = \ 交互表示
〃	40Hz	1525m	TRC25m/ / = \ 交互表示
〃	20Hz	1545m	TRC45m/ / = \ 交互表示

しきい値設定時		
トリガ待機中	TRC1m_	_ , _ が交互に表示。しきい値をトリガにしてトレースモード計測待機
トリガ測定中	TRC1m✱	トリガにてスタートして計測中 ✱ と ✱ が交互に表示

警告表示	データが満杯	DATAFULL	計測停止 表示はdATAFULL / SLEEPINGと交互に表示
	電池消耗	_Lo_bAT_	計測停止 表示は_Lo_bAT_ / SLEEPINGと交互に表示
	しきい値超検出	ShoCkEd	しきい値超検出「ON」設定にして検出した場合
	しきい値計測時	dTCT 002	しきい値をこえた時(1秒で消える)
	ハザードエンド表示	hALTEd_	ハザード値を検出し、1000レコードを記録後表示される、計測は停止
開始表示	アイドル時間	WAIT 5	5秒カウントダウンします。5秒後に計測開始
	マグネットトリガ	WAITMAG 1	マグネットスタート時の待機表示
	予約開始	7.10.1700	スタート予約日時分を表示 7月10日17時00分開始
停止表示		SLEEPING	測定停止中
表示オプション	00	251m26.0℃45%	標準表示 計測条件・温度湿度 交互表示
	01	000100	標準表示 + X軸・Y軸の加速度表示
	02	1201-010	標準表示 + 本体番号とZ軸の加速度
	03	/M2 10.0 dT 08/28 TM 14-11	標準表示 + 現在までの最大測定値軸と加速度 発生日時を交互に表示 (8月28日14時11分Z軸に10G計測) 表示オプション03は重力加速度「OFF」設定の使用を推奨いたします。(GR100d・GL100dは除く)
	04	RC001595	標準表示 + 現在レコード数の表示
	05	0330.1620	標準表示 + 月日時分の表示。3月30日16時20分
	06	MAXX 070 MAXY 010 MAXZ 120	標準表示 + 3軸のピーク表示 X軸:7G Y軸:1G Z軸:12G 表示オプション06は重力加速度「OFF」設定の使用を推奨いたします。(GR100d・GL100dは除く)